


| | |
|-----------------------------|------------------|
| Hjælpe-middeldepotet | |
| Snedkervej 8 | |
| 6800 Varde | Dato: 01-10-2018 |




| | |
|--|--------------------------|
| Type: Likorall | Hminr.-løbenr.: 16356-78 |
| Producentnr.: 11223344 | Serienr.: 75964799 |
| Bruger :(CPR)Undervisningslokale -Udlånt | |

Eftersynsrapport for gulvlift og stålifte

2. Hejs

| | |
|---|---|
| Påsæt et klistermærke med næste eftersynsdato |  |
|---|---|

4. Andet

| | |
|--|---|
| Check og efterspænding af samtlige bevægelige dele |  |
| Check af hjul og øvrige bevægelige dele |  |
| Check og afprøvning af hydraulikpumpe/el-motor |  |

Udskiftede sliddele og batterier:

| |
|------|
| Test |
|------|

Bemærkninger:

| |
|------|
| Test |
|------|

Eftersyn udført:

| | |
|------------------|-------------|
| Dato: 07-06-2018 | Navn: Jacob |
|------------------|-------------|